

## Husqvarna クライミングハーネスに関するサービス情報

2024年12月24日

株式会社ツリークライミングワールド

上記の製品に対して、Husqvarna AB 社より情報が寄せられましたので下記内容について、万が一、同様の状況が発生した場合は対応をお願いいたします。

モデル名 : HSQ クライミングハーネス

TCW 品番 : TWHSQ534098601

### 情報:

全世界で販売している上記のクライミングハーネスの少数にアルミニウム製金具の腐食が発生しており、それらはほぼ全てが沿岸地域や高湿度地域、高温気象地域で発生しています。今後販売する製品に、上記のような事例が発生した際は、当社までご連絡ください。腐食が見つかった場合はハーネスの使用を中止して当社までご報告ください。

腐食が発生した場合は状況を確認したうえで製品交換などの対応をいたします。

### 参考情報:

ハーネスに使用しているアルミニウム製金具には保護アルマイト処理が施されておりますが、塩分の多い空気、高湿度、海水や汗などの暴露、他の金属との接触など、特定の環境要因により錆や腐食が発生することがあります。このような場合、腐食部分に接触するロープやウェビングの耐久性に影響を及ぼす可能性があります。詳細は Husqvarna パートナーとなる Teufelberger ウェブサイト <https://www.teufelberger.com/en/safety-first.html> をご参照ください。また、これに該当すると判断された場合は必要な情報を添えて、株式会社ツリークライミングワールド までご連絡頂きますようお願いいたします。

**必要情報: ユーザー名・シリアルナンバー・ユーザー購入日・症状発見日**

### 腐食が発生した事例

